M951



man_m951_A5br_kapovaci-kleste_CZ+SK+HU+PL_v1.6

KAPOVACÍ KLEŠTĚ NA TVAROVÉ I ROVNÉ DÍLCE
KAPOVACIE KLIEŠTE NA TVAROVÉ AJ ROVNÉ DIELCE
ÉL VÉGLEVÁGÓ ÍVES ÉS EGYENES MUNKADARABOKHOZ
IGM SZCZYPCE TNĄCE DO FORMATOWYCH I PŁASKICH ELEMENTÓW

Návod k obsluze	*CZ s. 2*
Návod na obshluhu	*SK s. 3*
Használati útmutató	*HU o. 3*
Instrukcja obsługi	*PL s. 4*











Technické parametry:

Model: M951
Rozměry: 240 x 52 x 138 mm
Maximální výška hrany: 62 mm
Maximální tloušťka hrany: 3 mm

!!! Maximální výška a tloušťka střihu neplatí pro všechny materiály !!!

Zakracování kruhového či oválného dílce

Použijte výsuvný doraz pro nastavení délky zastřižení.
Můžete použít jak pro přesné zastřižení, tak pro zastřižení s přesahem.
Umístěte výsuvný doraz na horní okraj pásky a nastavte správný úhel pro zastřižení.
Vložte volný (nepřilepený) konec pásky mezi oba nože do kapovačky (Obr.1), již přilepený konec se opírá o distanční patku (Obr.2), podržte a pevně stiskněte rukojeť kapovačky pro zastřižení pásky. Pak použijte horkovzdušnou pistoli k roztavení lepidla a přitiskněte pásku k obrobku.

Kapování pravoúhlých dílců

Pro zastřižení pravoúhlého dílce pootočte výklopnou distanční patku (Obr.4). Vložte hranu, kterou chcete zastřihnout mezi oba nože do kapovačky (Obr.5). Správně zarovnejte a zastříhněte.
Rukojeť lze nastavit pootočením exentru pro pohodlnější držení.

Technické parametry:

Model: M951
Rozmery: 240 x 52 x 138 mm
Maximálna výška hrany: 62 mm
Maximálna hrúbka hrany: 3 mm

!!! Maximálna výška a hrúbka strihu neplatí pre všetky materiály !!!

Zakracovanie kruhového alebo oválneho dielce

Použite výsuvný doraz pre nastavenie dĺžky zastrihnutie.
Môžete použiť ako pre presné zastrihnutie, tak pre zastrihnutie s presahom.
Umiestnite výsuvný doraz na horný okraj pásky a nastavte správny uhol pre zastrihnutie.
Vložte voľný (neprilepený) koniec pásky medzi oba nože do kapovačky (Obr.1), už prilepený koniec sa opiera o dištančnu pätku (Obr.2), podržte a pevne stlačte rukoväť kapovačky pre zastrihnutie pásky. Potom použite teplovzdušnú pištoľ k roztavenie lepidla a pritlačte pásku k obrobku.

Kapovanie pravouhlých dielcov

Pre zastrihnutie pravouhlého dielce pootočte výklopnou dištančné pätku (Obr.4). Vložte hranu, ktorú chcete zastrihnúť medzi oba nože do kapovačky (Obr.5). Správne zarovnajte a zastrihnite.
Rukoväť možno nastaviť pootočením exentrem pre pohodlnejšie držanie.

Műszaki adatok:

Modell: M951
Méretek: 240 x 52 x 138 mm
Él maximális magassága: 62 mm
Él maximális vastagsága: 3 mm

!!!A vágás maximális magassága és szélessége nem érvényes minden típusú anyagra!!!

Kör vagy ovális alakú darab vágása

Használja a toló ütközőt a vágás hosszának beállítására.
Használhatja pontos vágásra és vágásra túléréssel.
Helyezze a toló ütközőt a szalag felső széléhez és állítsa be a vágás megfelelő szögét. Helyezze be a szalag szabad (nem ragasztott) végét mindkét kés közé az végelvágóban (Kép 1), a már ragasztott vége támaszkodik a távtartó talphoz (Kép 2), tartsa és erősen nyomja meg a markolatot a szalag elvágásához. Majd hőlégfúvó pisztollyal olvassza fel a ragasztót és nyomja a szalagot a munkadarabhoz.

Derékszögű darabok végelvágása

Derékszögű darab elvágásához fordítsa el a kihajtható távtartó talpat (Kép 4). Helyezze az élt, amelyet vágni akar mindkét kés közé (Kép 5). Megfelelően egyenlítse ki és vágja el. A markolat beállítható az excenter elfordításával kényelmesebb tartásért.

Dane techniczne:

Model: M951
Wymiary: 240 x 52 x 138 mm
Maksymalna wysokość krawędzi: 62 mm
Maksymalna grubość krawędzi: 3 mm

!!!Maksymalną wysokość i grubość cięcia nie można stosować w przypadku wszystkich materiałów !!!

Skracanie okrągłych lub owalnych elementów

Aby ustawić długość cięcia zastosuj do tego celu wysuwany ogranicznik. Można go stosować zarówno do precyzyjnego przycinania jak i do przycinania wystających części. Na górnej krawędzi taśmy umieść wysuwany ogranicznik i ustaw odpowiedni kąt cięcia. Luźny (nieprzyklejony) koniec taśmy włóż do szczypcy pomiędzy dwa noże (Rys. 1), gdzie przyklejony już koniec opiera się na stopce dystansowej (Rys. 2).Aby przyciąć taśmę przytrzymaj, a następnie mocno naciśnij rękojeść. Za pomocą pistoletu do klejenia na gorąco roztop klej i dociśnij taśmę do obrabianego przedmiotu.

Przycinanie prostokątnych elementów

W celu przycięcia elementu o prostokątnym kształcie należy obrócić odchylną stopkę dystansową (Rys.4). Włóż krawędź przeznaczoną do przecięcia do szczypcy między dwa noże (Rys.5). Następnie wyrównaj krawędź i przytnij ją.W celu zlepszenia komfortu podczas pracy rękojeść można regulować poprzez obrócenie exentrem.

IGM nástroje a stroje s.r.o., V Kněžívce 201,
Tuchoměřice, 252 67, Czech Republic, E.U.
+420 220 950 910, **www.igm.cz**

© 2018 IGM nástroje a stroje s.r.o.